U307
DS90CR281
TTL PARALLEL-TO-LVDS
PLL
START_B[1:4]
ERROR_B[1:4]
WD0_MARK[1:4]
CHL[1:11]B0_MARK
CHL[1:11]OUT[0:23]
U308
DS90CR281
TTL PARALLEL-TO-LVDS
PLL
START_B[1:4]
ERROR_B[1:4]
WD0_MARK[1:4]
CHL[1:11]B0_MARK
CHL[1:11]OUT[0:23]
U309
DS90CR281
TTL PARALLEL-TO-LVDS
PLL
START_B[1:4]
ERROR_B[1:4]
WD0_MARK[1:4]
CHL[1:11]B0_MARK
CHL[1:11]OUT[0:23]
U310
DS90CR281
TTL PARALLEL-TO-LVDS
PLL
START_B[1:4]
ERROR_B[1:4]
WD0_MARK[1:4]
CHL[1:11]B0_MARK
CHL[1:11]OUT[0:23]
TXCLK[1:4]
J21
CLK33D
C3003
LVDS DRIVERS
Linker Tester
CDF XFT UPGRADE
D703L
3
5 of 22
LVDS
703LBLOCK (page 2)
moj
2-13-1998, 11:22
THE OHIO STATE UNIVERSITY
PHYSICS DEPARTMENT ELECTRONICS LAB
174 WEST 18TH AVE, COLUMBUS OH 43210